

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

materiałów budowlanych do przetargu nieograniczonego w dniu 14.08.2008r.

Ad. część I.

Pkt 1. Wymiana okien drewnianych na okna PCV w klatce schodowej dotyczy okien czterokomorowych koloru białego, dwuskrzydłowych, z jednym skrzydłem rozwierno-uchylnym górą a drugim rozwiernym.

Wymiana obejmuje również wymianę obróbki blacharskiej podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej na obróbkę z blachy powlekanej jak również uzupełnienie tynków i pomalowanie ościeży okiennych.

Przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej należy pobrać wymiary okien.

Pkt 2, 3. Wymiana okien drewnianych na PCV w klatkach schodowych dotyczy okien czterokomorowych koloru białego, dwuskrzydłowych, z jednym skrzydłem rozwierno-uchylnym górą a drugim rozwiernym.

Wymiana obejmuje również wymianę obróbki blacharskiej podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej na obróbkę z blachy powlekanej jak również uzupełnienie tynków i pomalowanie ościeży okiennych.

Pkt.4. Wymiana okien drewnianych na PCV w klatce schodowej dotyczy okien czterokomorowych koloru białego, trójdzielne, z jednym skrzydłem rozwierno-uchylnym górą i dwoma rozwiernymi.

Wymiana okien w pralni i suszarni dotyczy okien dwuskrzydłowych, z jednym skrzydłem rozwierno-uchylnym górą a drugim rozwiernym.

Wymiana okien w korytarzu piwnicy dotyczy okien jednoskrzydłowych rozwierno-uchylnych górą.

Wymiana obejmuje również wymianę obróbki blacharskiej podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej na obróbkę z blachy powlekanej jak również uzupełnienie tynków i pomalowanie ościeży okiennych.

Przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej należy pobrać wymiary okien.

Pkt. 5. Wymiana drzwi zewnętrznych z drewnianych na drzwi z blachy stalowej z szybą ocieplone pianką poliuretanową i pomalowane dotyczy drzwi jednoskrzydłowych z obustronnym otynkowaniem i pomalowaniem oraz montażem samozamykacza.

Pkt. 6,7, 8. W cenie malowania klatek schodowych należy uwzględnić uzupełnienie istniejących ubytków tynku lub wymagających odbicia i uzupełnienia podczas wykonywania robót malarskich.

Pkt. 9. Po rozbiciu betonu istniejącego daszku i wykonaniu szalowania należy uzupełnić brakujące lub skorodowane pręty zbrojeniowe.

Pkt.10. Po oczyszczeniu suchej powierzchni należy pomalować farbą chlorokauczukową 14 stanowisk parkingowych szerokości 2,30m.

Ad. część III.

Pkt. 1. Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne dotyczy zaworów fi 15 typ „DANFOSS” wraz z głowicami.

Ad. część IV.

Pkt. 1. Zagospodarowanie podwórka obejmuje:

- opaskę i pas zieleni.
- chodnik i miejsce pod trzepak.
- kanał odwadniający.