GMINA BUSKO-ZDRÓJ
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
NIP 655-187-96-46
Znak: RSID.7011.8.25.1.2015

Busko-Zdrój, dn. 12.11.2015r.

Wszyscy Oferenci

Dot. zapytania na zadanie:
„Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Busko-Zdrój – *etap II* **w ramach zadania** *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej*"

W odpowiedzi na pytanie oferenta poniżej przekazujemy stosowne wyjaśnienie:

Pytanie 1: Czy Inwestor posiada dokumentację budynku (architektoniczną, instalacyjną, techniczną) ? Jeżeli tak to w jakim zakresie i czy jest aktualna?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie posiada dokumentacji technicznej dla żadnego z budynków.

Pytanie 2: Czy Inwestor posiada wcześniej wykonane audyty energetyczne? Jeżeli tak to czy je udostępni
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie posiada audytów energetycznych dla żadnego z budynków.

Pytanie 3: Proszę o podanie powierzchni oraz kubatury budynków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż powierzchnie budynków podane są w załączniku nr 1 (*Formularz oferty*), kubaturę w przybliżeniu podajemy poniżej:
1. Budynek strażnicy OSP w Dobrowodzie – około 1000m3;
2. Budynek w Galowie – budynek świetlicy i strażnicy OSP – około 1600m3;
3. Budynek w Szańcu – budynek strażnicy OSP – około 1600m3;
4. Budynek w miejscowości Szczaworyż – budynek strażnicy OSP – około 1600m3;
5. Budynek w Zbludowicach – budynek strażnicy OSP – około 2000m3;
6. Budynek w miejscowości Widuchowa – budynek strażnicy OSP – około 600m3;
7. Budynek świetlicy wiejskiej w Widuchowie – około 600m3;

Pytanie 4: Abym mógł przygotować dla Państwa ofertę proszę o więcej szczegółów:
- ilość pięter;
- czy jest piwnica;
- powierzchnia zabudowy lub powierzchnia całkowita;
- czy budynki posiadają jakąś dokumentację;
- jeżeli Państwo mają to proszę o zdjęcia poglądowe budynków

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż nie posiada dokumentacji technicznej dla żadnego z budynków. Powierzchnie budynków podane są w załączniku nr 1 (*Formularz oferty*), kubaturę podaliśmy w pkt. 3, poniżej podajemy więcej szczegółów:
1. Budynek strażnicy OSP w Dobrowodzie – budynek parterowy, brak piwnic – dokumentacja fotograficzna w załączeniu;
2. Budynek w Galowie – budynek świetlicy i strażnicy OSP – budynek piętrowy, brak piwnic – dokumentacja fotograficzna w załączeniu;

3. Budynek w Szańcu – budynek strażnicy OSP – budynek piętrowy, brak piwnic – dokumentacja fotograficzna w załączeniu;
4. Budynek w miejscowości Szczaworyż – budynek strażnicy OSP – budynek parterowy podpiwniczony – dokumentacja fotograficzna w załączeniu;
5. Budynek w Zbludowicach – budynek strażnicy OSP – budynek piętrowy częściowo podpiwniczony – dokumentacja fotograficzna w załączeniu;
6. Budynek w miejscowości Widuchowa – budynek strażnicy OSP – budynek parterowy, brak piwnic – dokumentacja fotograficzna w załączeniu;
7. Budynek świetlicy wiejskiej w Widuchowie – budynek parterowy, brak piwnic – dokumentacja fotograficzna w załączeniu;

Pytanie 5: W formularzu ofertowym na stronie 2 punkt 8 podpunkt 2 widnieje zapis:
- Posiadamy uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych i jesteśmy członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Proszę o informację dlaczego konieczny jest warunek przynależności do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych skoro jest to pozarządowe stowarzyszenie i organizacja pożytku publicznego. Ustawodawca nie reguluje należności do stowarzyszeń jako obowiązek przy wykonywaniu zawodu. Należność do stowarzyszeń jest dobrowolna
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt 8 ppkt2 w załączniku nr 1 do oferty (*Formularz oferty*):

jest:

- *Posiadamy uprawnienia do wykonywania do wykonania audytów energetycznych i jesteśmy członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.*

powinno być:

- *Posiadamy uprawnienia do wykonywania do wykonania audytów energetycznych.*

Ponadto załącznik nr 1 (*Formularz Oferty*) **zastępuje się** nowym – w załączeniu zał. nr 1 (*Formularz Oferty*).

BURMISTRZ
Waldemar Sikora